



BMW 528i: ND314S

Chassisnummer:	WBA5G51050D179980	Versie:	528iA 2.0 180kW Luxury Edition touring
1ste tenaamstelling:	11/01/2017	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	62026	Kilowatt:	180
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	Grijs
Versnellingsbak:	Automaat	Type lak	Metallic
Transmissie:	Achter	Type velgen	Aluminium
Brandstof:	Benzine	Parkeerplaats	1603
Aantal deuren	5		
Aantal zitplaatsen	5		
Aantal hoofdsteunen	5		
Type velgen	Aluminium		
Onderhoud nodig	Ja		

Opties

Totaal aantal sleutels	2	Carkit
Aantal sleutels afstandsbed.	2	Stoelbekleding leder
Radio CD		Schuifdak elektrisch
Navigatiesysteem		Dak panoramisch
GPS opslag	HD	Middenarmsteun
GPS opslag		Xenon / LED verlichting
Climate control		Parkeersensoren V
Elect. ramen V		Parkeersensoren A
Elect. ramen A		
Radio multimedia		

Slijtageniveau

225/55/17/97 H				
Zomerbanden:	V L	Bridgestone: 4,9 mm	V R	Bridgestone: 4 mm
	A L	Bridgestone: 4,2 mm	A R	Bridgestone: 4,1 mm
Bandenprofiel diepte V L				4,9
Bandenprofiel diepte V R				4
Bandenprofiel diepte A L				4,2
Bandenprofiel diepte A R				4,1
Bandenmaat V L				225/55 R 17 97 H
Type band V				Zomer
Bandenmerk V				255
Bandenmerk A				255

Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal)	0
Aantal laadkabels (snelladen)	0

Scherm A L, Kras(sen), Polijsten



Interieur, Vuil, Reinigen (hondenharen/chemisch)





Scherf A R, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Deur A R, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Dorpeel R bekleiding buiten, Deuk(en) en kras(sen), Vervangen en spuiten



Bumper V, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Onderhoud, Onderhoud, Uitvoeren



Bumper A, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Hoedenplank/Kofferafdekking, Ontbreekt, Vervangen

No pictures to display