



## Audi A4: KG300Z

Chassisnummer:	<b>WAUZZZF46HA055521</b>	Versie:	<b>A4 2.0 TDI 90kW Lease Edition avant</b>
1ste tenaamstelling:	<b>8/09/2016</b>	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	<b>140879</b>	Kilowatt:	<b>90</b>
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	<b>Blauw Metallic</b>
Versnellingsbak:	<b>Handgeschakeld 6 versnellingen</b>	Type lak	<b>Aluminium</b>
Transmissie:	<b>Voor</b>	Type velgen	<b>1538</b>
Brandstof:	<b>Diesel</b>	Parkeerplaats	
Aantal deuren	<b>5</b>		
Aantal zitplaatsen	<b>5</b>		
Aantal hoofdsteunen	<b>5</b>		
Type velgen	<b>Aluminium</b>		
Onderhoud nodig	<b>Nee</b>		

## Opties

Totaal aantal sleutels	<b>2</b>	Carkit
Aantal sleutels afstandsbed.	<b>2</b>	Middenarmsteun
Radio CD		Hoedenplank/rolhoes
Navigatiesysteem		Xenon / LED verlichting
Climate control		Parkeersensoren A
Elect. ramen V		Trekhaak
Elect. ramen A		
Radio multimedia		

## Slijtagniveau

225/50/17/98 Y				
Zomerbanden:	V L	Bridgestone: 5,3 mm	V R	Bridgestone: 6,8 mm
	A L	Continental: 6 mm	A R	Continental: 5,5 mm
Bandenprofiel diepte V L				5,3
Bandenprofiel diepte V R				6,8
Bandenprofiel diepte A L				6
Bandenprofiel diepte A R				5,5
Bandenmaat V L				225/50 R 17 98 Y
Type band V				Zomer
Bandenmerk V				255
Bandenmerk A				256

## Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal)	<b>0</b>
Aantal laadkabels (snelladen)	<b>0</b>

## Deur A R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)



## Bumper A, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



## Buitenspiegel L kap, Kras(sen), Vervangen



Hemelbekleding, Kras(sen), Vervangen

